

SKF Condition Monitoring Training 2 (CoMo-2D)

PROGRAMM

08.30	Begrüssung und Einleitung
08.45	Techniken der Zustandsdiagnose und deren verschiedene Bewertung
10.00	Pause
10.15	Analysen von Maschinen und Anlagen und deren Auslegungsparamter
11.15	Normen und deren Anwendung / Bewertung in der Praxis (Grenzwerte, Alarm- und Ausfallkriterien)
12.15	Mittagspause
13.30	Auswahl von Zustandssystemen und Durchführung einer Zustandsmessung und -bewertung
14.15	Einführung in die experimentelle Schwingungsanalyse Techniken zur Steigerung der Maschinenleistung (z.B. dynamischer Unwuchtausgleich) Teil 1
15.15	Pause
15.30	Techniken zur Steigerung der Maschinenleistung (z.B. dynamischer Unwuchtausgleich) Teil 2
17.30	Ende

SKF Condition Monitoring Training 2 (CoMo-2D)

Angesprochener Teilnehmerkreis

Ingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal aus Produktion, Unterhalt und Service

Teilnehmer - Voraussetzungen

Erfolgreiche Teilnahme am Condition Monitoring 1 Training oder einem ähnlichen Seminar.

Das Seminar wendet sich an alle, die ihr Wissen in der Schwingungsmesstechnik und insbesondere der Maschinendiagnose vertiefen wollen.

Nach dem Seminar ist der Teilnehmer in der Lage entsprechende effiziente Zustandsmesssysteme auszuwählen und anzuwenden.

Im Vordergrund stehen die daraus resultierenden Möglichkeiten zur Unterstützung einer proaktiven Instandhaltung (PRM).

SKF (Schweiz)

Eschenstrasse 5, Postfach 236, CH-8603 Schwerzenbach
Tel +41 (0)44 825 81 81, Fax +41 (0)44 825 82 82
E-Mail skf.schweiz@skf.com, Web www.skf.ch